

Государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат №3» г. Оренбурга

А К Т

проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации

3 августа 2015 г.

г. Оренбург

Комиссия в составе председателя: Геристовского А.П., заместителя
директора по безопасности и членов комиссии: Микиртычевой И.В.,
заместителя директора по АХЧ, Скибина С.В., инженера, представителя
ГК «Телеком Сервис», обслуживающего АПС провела проверку
работоспособности автоматической пожарной сигнализации,

В результате проверки установлено:

1. Автоматическая пожарная сигнализация функционирует в нормальном
режиме.

Председатель комиссии:

Геристовский А.П.

Члены комиссии:

Микиртычева И.В.

Скибин С.В.

Государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат №3» г. Оренбурга

А К Т
проверки работоспособности
тревожной сигнализации (КТС)

3 августа 2015 г.

г.Оренбург

Комиссия в составе председателя: Геристовского А.П., заместителя директора по безопасности и членов комиссии: Микиртычевой И.В., заместителя директора по АХЧ, Тяпкина Е.В., представителя «ООО «Максим-П», обслуживающего тревожную сигнализацию (кнопку), провела проверку тревожной сигнализации (КТС).

В результате проверки установлено:

1. Тревожная сигнализация (КТС) исправна и в рабочем состоянии.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Геристовский А.П.

Микиртычева И.В.

Тяпкин Е.В.

Государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа- интернат №3» г. Оренбурга

А К Т
проверки исправности внутреннего электроснабжения

« ____ » _____ 20__ г.

г. Оренбург

Комиссия в составе председателя: Геристовского А.П., заместителя директора по безопасности и членов комиссии: Микиртычевой И.В., заместителя директора по АХЧ, Каверина А.М., инженера электрика, представителя Гелиевого завода, провела проверку готовности внутреннего электроснабжения.

В результате проверки установлено:

1. Внутреннее электроснабжение в исправном состоянии.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Геристовский А.П.

Микиртычева И.В.

Каверин А.М.