

Государственное казенное специальное (коррекционное)
общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №3» г. Оренбурга

А К Т
осмотра спортивного оборудования
на спортивной площадке

3 августа 2015г.

Комиссия в составе: председатель- Геристовский А.П., заместитель
директора по безопасности; члены комиссии: Микиртычева И.В., заместитель
директора по АХЧ; Литвинов С.И., учитель физической культуры, Дайнеко
Н.В., уполномоченный по охране труда провела осмотр оборудования
спортивной площадки и составила настоящий акт.

Результаты осмотра

| № п/п | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|----------|---|----------------------|----------------------|------------------|------------|
| 1. | Вертикальная металлическая стенка с горизонтальными перекладинами- 1 шт. | удовл | - | | |
| 2. | Вертикальная металлическая стенка с выпуклыми перекладинами- 3 шт. | удовл | - | | |
| 3. | Металлическая стойка с баскетбольным кольцом – 1 шт. | удовл | - | | |
| 4. | Ворота футбольные металлические - 2 шт. | удовл | - | | |
| 5. | Турник металлический трехуровневый- 1 шт. | удовл | - | | |
| 6. | Параллельные брусья металлические – 1 комп. | удовл | - | | |

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____
